

Realiza Semaren recorrido de inspección, verifica supuestas descargas de agua residuales a la bahía de Acapulco

Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero > Temas > Gobierno > Realiza Semaren recorrido de inspección, verifica supuestas descargas de agua residuales a la bahía de Acapulco



En seguimiento y atención a las denuncias de supuestas descargas de agua residuales a la bahía de Acapulco, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Arturo Álvarez Angli, realizó un recorrido de inspección con el procurador de Protección Ecológica Alfredo Gómez Suástegui, el director de la Promotora de Playas Sabás de la Rosa Camacho y autoridades municipales, para constatar la situación actual de los canales pluviales y cuencas que desembocan a la Bahía de Acapulco. En el recorrido se dieron a conocer las recomendaciones y trabajos a realizar ante el inicio de la temporada de lluvias y huracanes.

